



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы
А.С. Широков

(подпись)

« » _____ 2020 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от «13» января 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный
Строитель муниципального района Чело-Вершинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446844, Самарская область, Чело-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д.1 «А»; тел.8(846 51) 4 41 81; e-mail:
k-stroitel_sch@mail.ru;

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

директор Кондратенко Наталья Александровна
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** пос. Красный Строитель
 2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области
 3. **Вид деятельности - образование**
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
 4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
 5. **Объем предоставляемых услуг** 70 чел., вместимость 274 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
 6. **Размещение объекта - отдельно стоящее здание, количество этажей - 2**
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж)
- каркас сборный: стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты, лестницы - железобетонные
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов - 6, один главный и 5 запасных

8. Год постройки - 1973

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутный автобус, остановка "Красный Строитель"		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, Г		

Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, О		
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, О		
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет			
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет			
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О	Создание	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3 м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,5 м нет	К		не требуются
Указатели направления движения	наличие	есть	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет		Установка	
Места отдыха	наличие	нет	К, О		не требуются
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		есть			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	30 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не	1	К		

		менее 1 места)				
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	Установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Открытая лестница		нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,75 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,5 x 18 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет			
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О		

	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	есть	К, О		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет			
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О	Установка	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Нет	О	Установка	
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О	Установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	Нет	О		
	Пандус наружный	наличие	Нет		Установка	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	Нет	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,4 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям	наличие	нет	К, О	Установка	

	маршей высотой не менее 0,05 м					
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 2,2 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Создание	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	Нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	Нет	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет		Установка	
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет		Установка	
48	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,6 x 2,6 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,45 м	К, О		

	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,010 м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет		Установка	
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет		Установка	
	- мобильный	наличие	нет	К	Установка	
8,9	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	3 м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		Установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет		Установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет		Установка	
	Тактильная схема	наличие	нет		Установка	
8	Место отдыха и ожидания (не реже, чем	наличие	есть	К, О, Г		

	через 25 м):					
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет			
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет			
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Пандус внутренний на этаже		нет			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О	Создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	есть с одной стороны	О		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,95-1,2 м	О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	есть с одной стороны	О		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет		Установка	
	Лифт пассажирский	наличие	нет		Установка	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание в кабинетах начальных классов № 117 и 120		4			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К		
	Информация тактильная	наличие	нет		Создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,7 м	К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет			
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
	Обслуживание в кабинетах информатики № 103 и № 201		2			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, Г	Создание	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	Нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5 м	К		

	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7 м	К, О		
3-3	Обслуживание в кабинете физики № 301					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, Г	Создание	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
19-3	Обслуживание в кабинете химии № 307					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, Г	Создание	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
	Обслуживание в учебной аудитории № 203					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, Г	Создание	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		

Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
Обслуживание в кабинете технологии № 108					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, Г	Создание	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
Стол-верстак с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
Обслуживание с перемещением в столовой					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
Обслуживание с перемещением в библиотеке № 202					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
Актовый зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	2%	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет			
Специализированная зона обслуживания	наличие	Нет		Создание	

инвалидов-колясочников

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов универсальный (1 этаж и 2 этаж)	наличие	3			
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	Установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет		Создание	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет			
	- опорные поручни	наличие	Нет	К, О	Создание	
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К	Создание	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	Нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	Создание	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О	Установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	Нет	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	Нет	К, О	Создание	

Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет		Установка	
Санузел с кабиной для инвалидов (2 этаж - мужской и 3 этаж - женский)	наличие	2			
Знак доступности помещения	наличие	Нет		Создание	
Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет		Создание	
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	Нет			
Открывание дверей	наружное	Нет		Установка	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет			
Количество кабинок	≥ 1 шт.	Нет			
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	Нет			
• габариты (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	Нет			
- опорные поручни	наличие	Нет		Создание	
в т.ч. откидные	наличие	Нет		Создание	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет		Создание	
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	Нет			
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет		Создание	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет		Установка	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	Нет			
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	Нет		Создание	
Писсуар в мужском туалете располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет			
Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет		Установка	

	Душевая кабина	наличие	нет		Установка	
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г		
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5-2,5 м	К, О, Г		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075 м	К, О, Г		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г		
	Указатели, пиктограммы	наличие	есть	К, О, Г		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,4 м	К, О, Г		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075 м	К, О, Г		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет		Создание	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет			
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет		Создание	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет		Создание	
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет		Создание	

