

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

АКТ

испытаний спортивного оборудования в спортивном зале от 01.08 2025г.

Комиссия в составе **председателя комиссии** – Коноплевой И.Н., директора школы, **членов комиссии:** Матвеева С.И., учителя физической культуры, Нестерова Н.В., завхоза школы, и Жулиной Т.А., ЗУР,

Настоящий акт составлен в том, что:

В спортивном зале канат, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая и волейбольная сетка подлежали визуальному осмотру и испытаниям. В результате испытаний было выявлено следующее:

Гимнастическая стенка (каждая перекладина) находилась под нагрузкой 120кг., приложенной под углом 60 градусов. После снятия нагрузки трещины в перекладинах не обнаружены.

Баскетбольные щиты в исправном состоянии. Кольца надёжно прикреплены к щитам.

Крепёж волейбольной сетки надёжно закреплён на стене. Люфт не обнаружен.

Заключение:

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов детали крепления (гайки, винты) надёжно закручены. Прогибы гимнастических снарядов **соответствуют** установленным правилам занятий по физкультуре и спорту нормам.

Занятия на спортивных снарядах и оборудовании **разрешаются.**

Председатель комиссии: Коноплева И.Н., директор школы, _____

Члены комиссии: Матвеев С.И., учитель физической культуры, _____

Нестерова Н.В., завхоз школы, _____

Жулина Т.А., ЗУР, _____

директор ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель : _____ /Коноплева И.Н./

печать